


La tenue des lieux



Cap de bux

Comment contrôler les risques de chute dans l'atelier

Un lieu de travail bien entretenu est un gage de sécurité auquel tous doivent contribuer.

Voici quelques tâches qui élimineront les principaux risques de chute :

- Délimiter les voies de circulation et les maintenir dégagées.
- Installer des enrouleurs pour que les boyaux et les fils électriques ne traînent pas au sol.
- Ranger les outils, les pièces et les équipements après leur utilisation.
- S'assurer que les panneaux électriques sont accessibles et qu'il y a un dégagement d'au moins 1 m devant eux-ci.



- S'assurer que tous les contenants de produits dangereux sont fermés après utilisation et rangés aux endroits prévus à cette fin.
- Ranger les contenants de produits inflammables dans une armoire de sécurité (pour produits inflammables) ou un local d'entreposage de produits inflammables.
- Placer les déchets combustibles (incluant les chiffons souillés) dans des poubelles en métal avec un couvercle qui se referme automatiquement.